

Radny Miasta Orzesze
Lechosław Łukasik

Orzesze, 04.02.2021
Czas
WYMIĘLO
Dnia
4. 02. 2021
L. dz. 03951
Podpis

Przewodniczący Rady Miasta Orzesze
Pan Jan Mach


Dot.: odpowiedzi na wniosek z Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa z dnia 28.01.2021.

W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na wniosek Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa w sprawie awarii instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Ulbrycha, proszę o uzupełnienie jak niżej:

1. Ile zgłoszeń w sprawie nieszczelności instalacji wpłynęło do ZGKiM od mieszkańców w/w budynku – kopie zgłoszeń/notatek służbowych
2. Data przeprowadzenia kontroli gazowej w w/w budynku komunalnym
3. Osoba wyznaczona z ZGKiM do udziału podczas kontroli instalacji gazowej
4. Jakie czynności/powiadomienia zostały wykonane po stwierdzeniu nieszczelności instalacji gazowej.
5. Kopia protokołu pokontrolnego.
6. Kopia książki kontroli instalacji gazowej w/w budynku z wpisem o usunięciu nieszczelności.

Szczegółowe materiały na powyższą interpelację proszę przedstawić radnym na najbliższą Komisję Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa w dniu 18.02.2021.

Z poważaniem,


Lechosław Łukasik

Orzesze, 28.01.2021r.

Do

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku

oraz Przestrzegania Prawa

Dot. wniosków z Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania Prawa z dnia 14.01.2021r

- 1) awarii instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Ulbrycha. Zwrócił uwagę, że awaria została usunięta dopiero na drugi dzień po zgłoszeniu,
- 2) przecieku z dachu do jednego z mieszkań komunalnych przy ul. Ulbrycha,
- 3) uszkodzenia anteny telewizyjnej jednego z mieszkańców w budynku komunalnym przy ul. Grzegorzcyka.

Ad.1) Podczas okresowej kontroli instalacji gazowej zleconej przez ZGKIM stwierdzono nieszczelność przy zaworze głównym w części zewnętrznej budynku oraz w dwóch mieszkaniach na zaworze kuchenki gazowej, a także na śrubunku przed wejściem do jednego z mieszkań. Protokół dostarczony został do ZGKIM w dniu 11.12.2020r rano i niezwłocznie zostały podjęte czynności zmierzające do ich usunięcia. Nieszczelności zostały usunięte przez wykonawcę w ramach gwarancji tego samego dnia.

Ad.2) Mieszkaniec dokonał zgłoszenia przecieku z dachu budynku przy ul. Ulbrycha 1b bezpośrednio do inwestora (do Urzędu Miasta Orzesze) z pominięciem ZGKIM.

Ad.3) W budynku przy ul. Grzegorzcyka jest zamontowana zbiorcza instalacja antenowa. Gdyby ta instalacja uległa uszkodzeniu wystąpiłby brak sygnału we wszystkich mieszkaniach. Brak sygnału TV u jednego mieszkańca sugeruje usterkę w części instalacji należącej do odbiorcy.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkalniowej
Kłobucko
mgr Inż. Wiesław Klar